





Správnost montáže prověřte posunem testeru z pozice A do pozice B.
 Correct assembly proof by moving the tester from pos. A to pos. B.
 Montagerichtigkeit prüfen Sie dank Kontrollerbewegung von Pos. A zu Pos. B.
 Правильность монтажа проверьте передвижением контролёра с позиции А на позицию В.

 Neutahovat silou!
 Don't screw up by force!
 Nicht mit Kraft festziehen!
 Не закручивать силой!



Tester profilu
 Assembly tester
 Kontroler des Profiles
 Контролёр профиля

Po správné montáži je posuv testeru hladký (bez drhnutí).
 After correct assembly is moving the tester clear (without rubbing).
 Nach richtiger Montage ist Kontrollerbewegung kontinuierlich (ohne Abrieb).
 При правильном монтаже, контролёр передвигается гладко (без задираания).



- Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
- The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
- Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einseilung abschalten.
- Установка светильников разрешена только квалифицированным электриком. Перед любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание.
- Výrobce nenes odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.
- The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
- Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.





HALLA

LINA



- Montážní návod
- Installation Instruction
- Montageanleitung
- План сборки светильника




	L1		L2		L3				
s = 92 mm L x s	14/24 W	578 mm	03-0070,E	478 mm	03-0071,E	500x500 mm (515x515)	14 W	03-A00H-1014E	
	21/39 W	878 mm	03-0048,E	778 mm	03-0049,E		24 W	03-A00H-1024E	
	28/54 W	1178 mm	03-0050,E	1078 mm	03-0051,E		21 W	03-A00H-1021E	03-A00H-2021E
	35/49/80 W	1478 mm	03-0052,E	1378 mm	03-0053,E		28 W	03-A00H-1028E	03-A00H-2028E
	21/39 W	1656 mm	03-0054,E	1556 mm	03-0055,E		03-011K-2014E,E	03-011K-2024E,E	
	28/54 W	2256 mm	03-0056,E	2156 mm	03-0057,E		35 W	03-A00H-1035E	03-A00H-2035E
	35/49/80 W	2856 mm	03-0058,E	2756 mm	03-0059,E		39 W	03-A00H-1039E	03-A00H-2039E
	21/39 W	2434 mm	03-0060,E	2334 mm	03-0061,E		49 W	03-A00H-1049E	03-A00H-2049E
	28/54 W	3334 mm	03-0062,E	3234 mm	03-0063,E		54 W	03-A00H-1054E	03-A00H-2054E
	35/49/80 W	4234 mm	03-0064,E	4134 mm	03-0065,E		80 W	03-A00H-1080E	03-A00H-2080E




- Nepřekrývat svítidlo izolačním materiálem!
- Luminaire must not be covered with insulating material!
- Die Leuchte nicht mit Isoliermaterial überdecken!
- Не перекрывать светильник изоляционным материалом!





Neutahovat silou!
 Don't screw up by force!
 Nicht mit Kraft festziehen!
 Не закручивать силой!





03-0082L
03-0083L
03-0084L
03-0085L



03-0029



- Orientace světelných zdrojů!
- Orientation of the light sources !
- Orientierung der Leuchtmittel !
- Ориентация источников света !



I.

Sejmutí opalového difuzoru.
Dismounting of Opal diffuser.
Abnahme des Opal diffusors.
Снятие опалового диффузора.

