




9.




10.




11.



12.



13.



- Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
- The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
- Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
- Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером. Перед любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание

- Výrobce nenesé odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.
- The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
- Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.

35460 v. 04/2012

HALLA


TORVE

- Montážní návod
- Installation instruction
- Montageanleitung
- План сборки светильника

65-003L-10\*\*\*  
65-003L-20\*\*\*1x 13/18W (TC-D; TC-DEL)  
2x 13/18W (TC-D; TC-DEL)


66-003L-20\*\*\*

2x 18/26W (TC-D; TC-DEL)



h = 130mm




s = 180 x 180 mm




h = 185mm

s = 220 x 220 mm

1.



- Nepřekrývat svítidlo izolačním materiálem !
- Luminaire must not be covered with insulating material !
- Die Leuchte nicht mit Isollermaterial überdecken !
- Не перекрывать светильник изоляционным материалом !

min. 10 mm  
max. 30 mm

