

• Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
 • The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
 • Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
 • Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером. Перед любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание.

• Výrobce nenes zodpovednosť za nesprávne zacházení s produktom.
 • The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
 • Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
 • Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.

33015 v. 12/2010

HALLA Serie 03-5**K

• Montážní návod
 • Installation Instruction
 • Montageanleitung
 • План сборки светильника

CE 21 F ta 25° IP 20

	L1		L2		L3	
14/24 W	578 mm	03-0068,E	478 mm	03-0069,E	500x500 mm	14 W 03-A00L-1014E
21/39 W	878 mm	03-0030,E	778 mm	03-0031,E		24 W 03-A00L-1024E
28/54 W	1178 mm	03-0032,E	1078 mm	03-0033,E	21 W 03-A00L-1021E	03-A00L-2021E
35/49/80 W	1478 mm	03-0034,E	1378 mm	03-0035,E	28 W 03-A00L-1028E	03-A00L-2028E
21/39 W	1656 mm	03-0036,E	1556 mm	03-0037,E	35 W 03-A00L-1035E	03-A00L-2035E
28/54 W	2256 mm	03-0038,E	2156 mm	03-0039,E	39 W 03-A00L-1039E	03-A00L-2039E
35/49/80 W	2856 mm	03-0040,E	2756 mm	03-0041,E	49 W 03-A00L-1049E	03-A00L-2049E
21/39 W	2434 mm	03-0042,E	2334 mm	03-0043,E	54 W 03-A00L-1054E	03-A00L-2054E
28/54 W	3334 mm	03-0044,E	3234 mm	03-0045,E	80 W 03-A00L-1080E	03-A00L-2080E
35/49/80 W	4234 mm	03-0046,E	4134 mm	03-0047,E		

30-0062

03-0006

30-0062



30-0062

30-0062




30-0062

$L = 1 * L1 + x * L2 + 2 * 3 \text{ mm}$

L3 + L1 + L2 + L2 + ...



- Orientace světlých zdrojů!
- Orientation of the light sources !
- Orientierung der Leuchtmittel !
- Ориентация источников света !



Sejmutí opalového difuzoru.
Dismounting of opal diffuser.
Abnahme des Opaldiffusors.
Снятие опалового диффузора.

